

RELATÓRIO FINAL DA SEGUNDA VISTORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Pregão Eletrônico nº 026/2026

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de transporte escolar terrestre, com disponibilização de condutor e veículos devidamente licenciados e em conformidade com as normas de segurança vigentes, destinados ao transporte de alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino, bem como de estudantes universitários, em linhas compartilhadas, residentes nas zonas rural e urbana do Município de São Mateus/ES.

EMPRESA VISTORIADA: MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI

LOTES: Lote IV – Águas e Lote VII – Santa Maria

DATAS DAS VISTORIAS: 15 e 16 de setembro de 2026

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES

1. DO OBJETO DO RELATÓRIO

O presente Relatório Final tem por finalidade registrar, de forma circunstanciada, os procedimentos e os resultados da segunda vistoria realizada nos veículos apresentados pela empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, vencedora dos Lotes IV – Águas e VII – Santa Maria, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 026/2026.

A segunda vistoria destinou-se à verificação da regularização das inconformidades registradas na primeira vistoria, bem como à avaliação dos veículos apresentados em substituição ou antecipadamente, mediante exame das condições estruturais, dos equipamentos obrigatórios, da documentação e dos demais requisitos previstos no Edital e no Termo de Referência.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E FINALIDADE DA SEGUNDA VISTORIA

A segunda vistoria constitui etapa complementar de controle administrativo, destinada a verificar se as providências corretivas adotadas pela licitante foram suficientes para o atendimento das exigências da contratação. O procedimento observa o item 7.20 e seus subitens do Termo de Referência, os princípios previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, as disposições dos arts. 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro.



A análise realizada pela Comissão possui caráter complementar às inspeções, autorizações e fiscalizações atribuídas aos órgãos e às entidades competentes de trânsito, não as substituindo.

3. DA COMISSÃO RESPONSÁVEL

As vistorias foram realizadas pela Comissão de Vistoria da Secretaria Municipal de Educação, constituída por meio da Portaria Interna nº 015/2026, à qual compete verificar os veículos apresentados no âmbito do procedimento licitatório e registrar objetivamente os resultados apurados.

4. DO LOCAL, PERÍODO E DA ORGANIZAÇÃO DAS VISTORIAS

As vistorias foram realizadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES, conforme a organização administrativa definida para a reapresentação dos veículos.

A empresa solicitou, previamente e conforme documentação anexa, a apresentação antecipada dos veículos de placas EZL4F35, LQK6D57 e LQK6D52 (anexo I). Também foi solicitada antecipadamente a substituição do veículo de placa FQJ3G30 pelo veículo de placa QNM4E68 (anexo II).

Quanto a substituição do veículo placa FQJ3G30 pelo veículo placa QNM4E68, a empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI alega que o veículo placa FQJ3G30 se encontrava em oficina mecânica realizando serviço de reparo de embreagem, onde o motor “bateu” durante realizações de teste. A empresa alega que o caso está sob investigação do Ministério Público Estadual, através do procedimento nº MPES/no 2026.0019.9494-22[1].

Importante ressaltar houve o acompanhamento da vistoria por parte da empresa TRANSVEL – TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA, empresa participante do certame, representada por EDUARDO COSTA DO AMARAL PINHEIRO.

5. DOS RESULTADOS DA SEGUNDA VISTORIA

5.1. LOTE IV – ÁGUAS

- **Equipamento 01** – (anexo III)

Tipo: Ônibus

Placa: LLN7129

Data da vistoria: 15/09/2026



Resultado: APROVADO

- **Equipamento 02** – (anexo IV)

Tipo: Ônibus

Placa: KOB3C08

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: APROVADO

- **Equipamento 03** – (anexo V)

Tipo: Ônibus

Placa: LPY3F16

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: APROVADO

Observação: Com a atualização para o padrão Mercosul, houve modificação na nomenclatura da placa.

- **Equipamento 04** – (anexo VI)

Tipo: Ônibus

Placa: KXR6E99

Data da vistoria: 16/09/2026

Resultado: APROVADO

Observação: Com a atualização para o padrão Mercosul, houve modificação na nomenclatura da placa. Foi apresentado boletim de ocorrência relativo ao furto de módulo, conforme documentação anexa. O veículo foi apresentado em conformidade.

- **Equipamento 05** – (anexo VII)

Tipo: Ônibus equipado com ar-condicionado

Placa: KVM7F26

Data da vistoria: 16/09/2026

Resultado: APROVADO



- **Equipamento 06** – (anexo VIII)

Tipo: Micro-ônibus

Placa: FCB6C99

Data da vistoria: 16/09/2026

Resultado: **REPROVADO**

Observação: O micro-ônibus foi apresentado com todas as especificações estruturais apontadas na primeira vistoria regularizadas. Contudo, não foi apresentado o CRLV em nome da empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI. A empresa apresentou as vistorias de transporte escolar realizadas por empresas credenciadas ao DETRAN nos Estados de São Paulo e do Espírito Santo, bem como os comprovantes de transferência do veículo para o nome da empresa, cujos documentos constam nos anexos.

- **Equipamento 07** – (anexo IX)

Tipo: Micro-ônibus

Placa: EZL5310

Data da vistoria: 16/09/2026

Resultado: **REPROVADO**

Observação: O micro-ônibus foi apresentado com todas as especificações estruturais apontadas na primeira vistoria regularizadas. Contudo, não foi apresentado o CRLV em nome da empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI. A empresa apresentou as vistorias de transporte escolar realizadas por empresas credenciadas ao DETRAN nos Estados de São Paulo e do Espírito Santo, bem como os comprovantes de transferência do veículo para o nome da empresa, cujos documentos constam nos anexos.

- **Equipamento 08** – (anexo X)

Tipo: Van

Placa: QNM4E68

Data da vistoria: 16/09/2026

Resultado: **REPROVADO**

Observação: Veículo apresentado em substituição ao equipamento de placa FQJ3G30, inspecionado na primeira vistoria. As especificações estruturais encontravam-se em conformidade. Contudo, não foi apresentado laudo de vistoria expedido por entidade credenciada perante o DETRAN/ES.



5.2. LOTE VII – SANTA MARIA

-

Equipamento 01 – (anexo XI)

Tipo: Ônibus

Placa: LQK6D57

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

- **Equipamento 02 – (anexo XII)**

Tipo: Ônibus

Placa: LQK6D52

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

- **Equipamento 03 – (anexo XIII)**

Tipo: Ônibus

Placa: KOB5E12

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

Observação: Com a atualização para o padrão Mercosul, houve modificação na nomenclatura da placa.

- **Equipamento 04 – (anexo XIV)**

Tipo: Ônibus

Placa: LPY3522

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

Observação: Com a atualização para o padrão Mercosul, houve modificação na nomenclatura da placa.

- **Equipamento 05 – (anexo XV)**



Tipo: Ônibus

Placa: KVM8D55

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

Observação: Com a atualização para o padrão Mercosul, houve modificação na nomenclatura da placa.

- **Equipamento 06** – (anexo XVI)

Tipo: Micro-ônibus

Placa: EZL3799

Data da vistoria: 16/09/2026

Resultado: **REPROVADO**

Observação: O micro-ônibus foi apresentado com todas as especificações estruturais apontadas na primeira vistoria regularizadas. Contudo, não foi apresentado o CRLV em nome da empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI. A empresa apresentou as vistorias de transporte escolar realizadas por empresas credenciadas ao DETRAN nos Estados de São Paulo e do Espírito Santo, bem como os comprovantes de transferência do veículo para o nome da empresa, cujos documentos constam nos anexos.

- **Equipamento 07** – (anexo XVII)

Tipo: Micro-ônibus

Placa: EZL4F46

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

- **Equipamento 08** – (anexo XVIII)

Tipo: Micro-ônibus

Placa: EZL4F35

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

- **Equipamento 09** – (anexo XIX)



Tipo: Van

Placa: FQJ3I73

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

- **Equipamento 10** – (anexo XX)

Tipo: Van

Placa: FFN8E38

Data da vistoria: 15/09/2026

Resultado: **APROVADO**

6. DO RESULTADO CONSOLIDADO

Na segunda vistoria foram examinados 18 (dezoito) equipamentos, sendo 8 (oito) vinculados ao Lote IV – Águas e 10 (dez) vinculados ao Lote VII – Santa Maria. Ao final da avaliação, 14 (quatorze) equipamentos foram aprovados e 4 (quatro) equipamentos foram reprovados.

LOTE	VISTORIADOS	APROVADOS	REPROVADOS
Lote IV – Águas	8	5	3
Lote VII – Santa Maria	10	9	1
Total	18	14	4

7. DAS PENDÊNCIAS REMANESCENTES

Permaneceram pendências documentais nos micro-ônibus de placas FCB6C99, EZL5310 e EZL3799, em razão da ausência de CRLV emitido em nome da empresa MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, embora tenham sido apresentados documentos de vistoria e comprovantes de transferência. Quanto à van de placa QNM4E68, permaneceu pendente o laudo de vistoria expedido por entidade credenciada perante o DETRAN/ES.



A documentação apresentada pela empresa integra os anexos deste relatório e deverá ser considerada juntamente com os registros da primeira e da segunda vistoria para a adoção das providências administrativas cabíveis.

8. DA CONCLUSÃO

Após a segunda vistoria, a Comissão registra que 14 (quatorze) dos 18 (dezoito) equipamentos examinados atenderam aos requisitos verificados e foram aprovados. Os equipamentos de placas FCB6C99, EZL5310, EZL3799 e QNM4E68 foram reprovados em razão das pendências documentais descritas neste relatório.

A aprovação consignada neste documento limita-se às condições verificadas na data da vistoria e não afasta o dever da contratada de manter, durante toda a execução contratual, os veículos, os documentos, os equipamentos obrigatórios e as autorizações em plena conformidade com o Edital, o Termo de Referência e a legislação aplicável.

9. DA DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DO ENCERRAMENTO DA ATUAÇÃO DA COMISSÃO

A avaliação realizada pela Comissão de Vistoria restringe-se à verificação dos requisitos e das condições expressamente exigidos nos autos do procedimento licitatório, especialmente no Edital, no Termo de Referência e nos demais documentos que instruem o Pregão Eletrônico nº 026/2026.

A Comissão não possui competência para definir ou aplicar eventuais penalidades à empresa em razão dos veículos reprovados, nem para conceder benefícios, vantagens, autorizações ou quaisquer outros efeitos administrativos em decorrência da aprovação dos veículos. A análise e a adoção dessas medidas competem à Administração Pública, por intermédio das autoridades e dos setores competentes, com observância da legislação aplicável e, quando cabível, do devido processo administrativo.

Com a emissão deste Relatório Final, considera-se encerrada a participação da Comissão de Vistoria no presente processo, no âmbito das atribuições específicas que lhe foram conferidas pela Portaria Interna nº 015/2026, cabendo à Administração Pública deliberar sobre as providências subsequentes.

São Mateus/ES, 17 de setembro de 2026



NELSON GAMA MEDEIROS
Presidente da Comissão de Vistoria
Portaria Interna nº 015/2026

COMISSÃO DE VISTORIA
Portaria Interna nº 015/2026



ANEXO

I





☎ 77 99809-7035

✉ meiraservicosvca@gmail.com

📍 Av. Jorge Teixeira, 68 - Edif. Centro Empr. Premier, Sala 406 - Candeias
CEP: 45.028-050 - Vitória da Conquista-BA

OFÍCIO Nº 01/2026 – CV/SEMED

Ao Senhor,

NELSON GAMA MEDEIROS

Assunto: Antecipação da Data de Segunda Vistoria – Pregão Eletrônico nº 026/2026 / Processo Administrativo nº 4675/2026 (Lote VII – Santa Maria)

Prezado(a) Senhor(a),

1. Dirijo-me a Vossa Senhoria na condição de Presidente da Comissão de Vistoria, instituída pela Portaria Interna nº 015/2026, referente ao **Pregão Eletrônico nº 026/2026 e Processo Administrativo nº 4675/2026**, cujo objeto contempla os serviços prestados para o **Lote VII – Santa Maria**.
2. Considerando o cronograma anteriormente divulgado, que previa a realização da segunda vistoria no dia **28 de setembro de 2026** para os veículos reprovados na primeira inspeção de 04 de setembro de 2026 (placas **EZL4F35, LQK6D57 e LQK6D52**), informamos a intenção de **ANTECIPAR** a referida inspeção, visto que os veículos já se encontram em conformidade com o que foi apontado.
3. Diante disso, solicitamos apresentar os 03 (três) veículos acima discriminados para a realização da segunda vistoria no dia da segunda vistoria dos demais veículos já agendada para o dia :
 - **Nova Data:** 15/09/2026 – as 9:00hrs

Certos de contar com a vossa compreensão e cooperação para o bom andamento dos serviços contamos com a compreensão da referida comissão.

09 de setembro de 2026

Atenciosamente,

MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS LTDA


Thaisa Gomes dos Reis Liana



ANEXO

II



Fwd: Solicitação urgente de envio de veículo – Filial São Mateus/ES

De meira servicos <meiraservicosvca@gmail.com>

Data Sex, 11.09.2026 17:10

Para SETOR TRANSPORTE ESCOLAR <transporte.escolar@educacao.saomateus.es.gov.br>

 1 anexo (7 MB)

25082026 LAUDO FQJ3G30.pdf;

----- Forwarded message -----

De: **MEIRA SERVIÇOS** <meiraservicoses@gmail.com>

Date: sex., 11 de set. de 2026 às 13:50

Subject: Solicitação urgente de envio de veículo – Filial São Mateus/ES

To: meiraservicosvca@gmail.com <meiraservicosvca@gmail.com>

Prezados,

A Filial da Meira Serviços Combinados – ES vem, por meio deste, solicitar à Matriz da Meira Serviços Combinados – Bahia o envio, em caráter de urgência, de um veículo com capacidade para 16 passageiros, a fim de substituir o veículo que estava programado para ser apresentado à vistoria da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus/ES no dia 15/09/2026.

A substituição tornou-se necessária em razão de uma ocorrência grave e inesperada envolvendo o veículo inicialmente destinado à apresentação.

O referido veículo foi encaminhado a uma oficina localizada em São Mateus para realização de reparo/ajuste no sistema de freios. Entretanto, posteriormente, foi constatado que o veículo passou a apresentar grave problema no motor, identificado como “motor batido”, situação que não correspondia ao motivo pelo qual havia sido encaminhado para reparação.

Considerando as circunstâncias em que o fato ocorreu e outros acontecimentos recentes relacionados à operação da empresa no município, a situação está sendo tratada internamente como atípica e suspeita, devendo ser devidamente apurada. Neste momento, entretanto, não estamos atribuindo responsabilidade a terceiros até que existam elementos técnicos e/ou provas que permitam determinar a causa do dano.

Diante da proximidade da vistoria e da necessidade de a empresa manter o cumprimento de suas obrigações perante a Secretaria Municipal de Educação, solicitamos que a Matriz providencie, com a maior brevidade possível, o envio de um veículo de 16 passageiros, devidamente regularizado e em condições de ser submetido à vistoria, para substituir o veículo impossibilitado.

Solicitamos ainda que esta comunicação seja mantida como registro formal interno da ocorrência e da necessidade emergencial de substituição do veículo, inclusive para fins administrativos e eventuais apuração posterior dos fatos.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Aguardamos confirmação da disponibilidade do veículo e previsão de envio para São Mateus/ES.

Atenciosamente,

MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS – FILIAL ESPÍRITO SANTO
São Mateus/ES



ANEXO

III



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LLN 7129 Data: 15/09/26 Hora: 09:00 KM: 31738


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ APROVADO ☐ REPROVADO



Timemark
Foto 100% Real



© G1XDK326DB1RNU Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:27


R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark
Foto 100% Real



© C6K4TAL4ADYHP6 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:22

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© KK3YPHH96M6XHE Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:22

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© T6UHM2R4U9GA1G Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:22

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721717°S, 39.851085°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



© WIK6REL2XMX9W1Y Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:22

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



YW6U3KDTKWKL6 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:23

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721675°S, 39.850998°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

LLN7I29



20262XVYF5

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30906564					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 20054762
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: INDUSCAR APACHE U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00339104244	CHASSI 9BM384078BB782197
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K047815191 H020257489 H020257422 H020257435 H020257476 Constante K: 9113 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104133002965099	
					Número do Protocolo 518020160557702344	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO TACOGRAFOS CARAPINA LTDA					Data Emitido em 08/09/2026 com validade até 08/10/2026	
CNPJ DO POSTO 00848383000152						

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

IV



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: K0 B 3 C08 Data: 15 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 115 095


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ APROVADO ☐ REPROVADO



Timemark
Foto 100% Real



HUTEALUMH1RURH Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:21

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



PUBA3GKPP1N6MG Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:21

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721717°S, 39.851085°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



WM4DE9K1NTM9LN Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:21

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

© 24W4CHYKGLA2U2 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:21

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721717°S, 39.851085°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

MEIRA SERVIÇOS
TRANSPORTE ESCOLAR
(77) 98102-8932
SÃO MATEUS - ES

ESCOLAR

Ter, 15 set. 2026 08:20



R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

YWNGYKWG6NXXKEG Timemark Verified



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

KOB3C0

8



2026B0WI2V

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em

<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>

com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30904018					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1318	Número de Série 20054809
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: INDUSCAR APACHE U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00339088664	CHASSI 9BM384078BB782187
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K040027859 H016323354 H016323367 H016323370 H016323382 Constante K: 9769 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104116004587628	
					Número do Protocolo 518020160551515382	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO L. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ DO POSTO 27409820000198					Data Emitido em 08/09/2026 com validade até 08/10/2026	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

V



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LPY 3 F16 Data: 15/09/26 Hora: 09:00 KM: 642920

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


ALTERAÇÃO DA PLACA PARA MERCOSUL

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark

Foto 100% Real



© K329YPN3YU6KUW Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:08

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721701°S, 39.851136°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



MOTORISTA SOMENTE
INDISPENSÁVEL



NMGDUN4PB9ENDE Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:10

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721700°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

3YA4R1BPTDP292 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:10

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721700°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



Ter, 15 set. 2026 08:09

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721701°S, 39.851136°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© LUE6GC2ETXXXKE Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:10

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721608°S, 39.851080°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



Timemark Verified
B4PCXU4UAHCG3A


Ter, 15 set. 2026 08:10

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721700°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@00380038003@003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

© HBWRMLDPY4MW4E Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:08

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721701°S, 39.851136°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



PHHWHENWRGB6AM Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:08

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721701°S, 39.851136°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



MEIRA SERVIÇOS
TRANSPORTE ESCOLAR

(77) 98102-8932

SÃO MATEUS - ES

Marcopolo

ESCOLAR

BRASIL
LPY3F16

Ter, 15 set. 2026 08:09

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721701°S, 39.851136°W

© R9CUNY4PH12KXE Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

LPY3516



2026QWGYHY

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0013347500					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 00088363
Veículo MERCEDES-BENZ, MODELO: MPOLO TORINO U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00340501626	CHASSI 9BM384078BB802332
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K044992760 H017311708 H017311710 H017311723 H017311736 Constante K: 9484 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Placa LPY3516	
					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 29410413300296517X	
					Número do Protocolo 518020160557702534	
NOME DO POSTO DE SELAGEM TRIANGULO INSPEÇÕES VEICULARES COM. E SERVIÇOS EIRELI		NOME DO POSTO PAC TRIANGULO INSPEÇÕES VEICULARES COM. E SERVIÇOS EIRELI			Data Emitido em 10/09/2026 com validade até 08/08/2028	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

VI



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: KXR 6E99 Data: 16/09/26 Hora: 09:00 KM: 545.312

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


ALTERAÇÃO DA PLACA PARA MERCOSUL

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark

Foto 100% Real



WTLEE2A94N3CM9 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:14

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721794°S, 39.851130°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



CT64EYXB9G3HEC Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:15

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721794°S, 39.851130°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



MBBT1WJXW4969 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:16

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721709°S, 39.851111°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

UHC3NRPBGG3T1N Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:16

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721709°S, 39.851111°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© 21NWPTL6YRX2ML Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:16

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721709°S, 39.851111°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



PT92MH16MHHD4C Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:16

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721709°S, 39.851111°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



UMETUWL3NAYHU1 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:15

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721752°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© 13LPA9PY1R6HHX Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:15

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721752°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© 2DKE2G22XTHGP3 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:15

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721658°S, 39.851032°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

KXR6499



2026BAGDPR

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30918778					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 20082694
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: MPOLO TORINO U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00340679212	CHASSI 9BM384078BB806054
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K044992785 H017311792 H017311801 H017311814 H017311780 Constante K: 9484 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104133002965145	
					Número do Protocolo 518020160557702468	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO TRIANGULO INSPEÇÕES VEICULARES COM. E SERVIÇOS EIRELI CNPJ DO POSTO 30732344000156					Data Emitido em 09/09/2026 com validade até 09/10/2026	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO
BOLETIM UNIFICADO (BU)



62360588

Registrado em 14/09/2026 às 09:52

DO REGISTRO

Unidade Registro

18ª DELEGACIA REGIONAL - SAO MATEUS

Método da lavratura

REGISTRO PELA INTERNET

Endereço da unidade de registro

RUA DA LIBERDADE, Nº 37, CENTRO, SAO MATEUS, 29930-130

Telefone(s) para contato da unidade

(27) 32678135 (27) 32678143

Nº Cidades

NÃO INFORMADO

Observação

DOS FATOS

Data/hora do fato

11/09/2026 às 01:00

Tipo de local

COMÉRCIO

Evento

Endereço do fato

AVENIDA JOÃO XXII, 1195, BOA VISTA, SAO MATEUS, ENFRENTA O SHOPING DAS UTILIDADES,



Versão

POLICIA CIVIL DO ES

Unidade Policial

18ª DELEGACIA REGIONAL - SAO MATEUS

Incidente/Natureza

G16 CRIMES DIVERSOS: OCORRÊNCIA PARA FINS DE DIREITO CIVIS

O fato narrado é situação de Flagrante Delito? NÃO

Histórico do fato

O TEXTO ABAIXO FOI INSERIDO, NA INTEGRAL, PELA PRÓPRIA COMUNICANTE ATRAVÉS DA INTERNET. AUTO CAPAS CAPOTARIA, REGISTRA ROUBO DO MODULO DE PARTIDA DO MOTOR DO ONIBUS PLACA KXR6E99 ANO 2011. MODELO M. BENZ/MPOL TORINO U. QUE ESTA NA CAPOTARIA PARA REFORMA DOS BANCOS. O MELIANTE QUEBROU A PORTA DO ONIBUS CORTOU OS FIOS DO MOTOR DA PARTE ELÉTRICA.

DOS ENVOLVIDOS

Ordem

Nome Completo

1º

CLAUDILENE RODRIGUES CORREA



Versão

POLICIA CIVIL DO ES / 18ª
DELEGACIA REGIONAL -
SAO MATEUS

Tipo de envolvimento

COMUNICANTE

Data/hora

14/09/2026 às 09:52

DADOS BÁSICOS:

BRASIL, CASADO, FILHO DE ANTONIO ARISTEU CORREA E DE MARIA CANDIDA RODRIGUES, RG: 8585237 MT, CPF: 56765991115, OUTRO DOCUMENTO: -, Nº: -, CNPJ: -, NASCIDO EM

IP da estação

10.10.10.10



Verificador

Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Responsável por gerar

JOSEPH SEIBEL

DOS ENVOLVIDOS

14/02/1974, 52 ANOS, NATURAL DE MT / CACERES, PROFISSÃO: - , TRABALHA: SIM, ALTURA APROX.: -

ENDEREÇO:

AV JOAO XXIII, 1170, LOJA, BOA VISTA, SAO MATEUS, ESPIRITO SANTO, 29931225, ENFRENTA O SHOPING DAS UTILIDADES E TENDO COMO TELEFONE(S) PARA CONTATO: TEL. CELULAR: 27996035059, TEL. RESIDENCIAL: - TEL. COMERCIAL: 2737635192, EMAIL: AUTO.CAPASCAPOTARIA@HOTMAIL.COM.BR

ENDEREÇO:

AV JOAO XXIII, 1170, LOJA, BOA VISTA, SAO MATEUS, ESPIRITO SANTO, 29931225, ENFRENTA O SHOPING DAS UTILIDADES E TENDO COMO TELEFONE(S) PARA CONTATO: TEL. CELULAR: 27996035059, TEL. RESIDENCIAL: - TEL. COMERCIAL: 2737635192, EMAIL: AUTO.CAPASCAPOTARIA@HOTMAIL.COM.BR

DADOS COMPLEMENTARES:

PROFISSÃO: ADMINISTRADOR, EMPRESA: - , RENDA: - SALÁRIOS MÍNIMOS, SEXO: FEMININO, ORIENTAÇÃO SEXUAL: HETEROSSEXUAL, CUTIS: PARDA, ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO, RELACIONA-SE COM: - , APELIDO: - , RELIGIÃO: - , POSSUI LESÃO: - , FOI AGREDIDO/TORTURADO: -

Observação

Envolvido presente na unidade policial durante o registro da ocorrência? -

DOS OBJETOS

Categoria	Ordem	Qt.	Medida	Tipo da Ação	Número
EQUIPAMENTOS	1º	1	UNIDADE	EXTRAVIADO	
Observação: ROUBO DO MODULO DE PARTIDA DO MOTOR DO ONIBUS PLACA KXR6E99 ANO 2011. MODELO M. BENZ/MPOLLO TORINO U. QUE ESTA NA CAPOTARIA PARA REFORMA DOS BANCOS. O MELIANTE QUEBROU A PORTA DO ONIBUS CORTOU OS FIOS DO MOTOR DA PARTE ELÉTRICA.					
 Agência / Unidade Policial POLICIA CIVIL DO ES / 18ª DELEGACIA REGIONAL - SAO MATEUS					

TERMO DE RESPONSABILIDADE: Na condição de Comunicante deste Boletim de Ocorrência assumo total responsabilidade, tanto civil quanto criminal, pelas informações que deram origem ao presente documento.

Art. 299, Código penal Brasileiro

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

DOS RECURSOS EMPENHADOS

IP da estação



Verificador

Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360031003800380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Responsável por gerar

JOSEPH SEIBEL

DOS RECURSOS EMPENHADOS

Viatura

Equipe

Chegada ao Local (Data - Fim da Operação

Responsável pelo

DAS ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS

Nome Completo

CLAUDILENE RODRIGUES CORREA

Assinatura

DOS RESPONSÁVEIS

Nome completo

MARGARETH SEIBEL

Responsável pelo

Registro

Cargo/Patente

OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA

Número

2872153

DADOS DA LAVRATURA

Unidade

18ª DELEGACIA REGIONAL - SAO
MATEUS

Acionamento CIODES

Evento

Início da lavratura
14/09/26 09:52:22
Fim da lavrautra
14/09/26 09:52:21

As partes envolvidas nesta ocorrência ficam cientes e concordam que as intimações no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo poderão ser efetivadas por intermédio de aplicativos de mensagens eletrônicas (WhatsApp), e se comprometem, em caso de alteração do prefixo e/ou número telefônico, a atualizá-lo em qualquer unidade policial.

Para verificar a autenticidade deste Boletim Unificado acesse o endereço:

<http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/xhtml/validarboletim.jsf> e insira o número deste boletim e o código validador a seguir: 20333754142109092652

Esta ocorrência não necessita de carimbo ou assinatura visto que sua AUTENTICIDADE pode ser verificada pela internet através do código acima informado.

IP da estação



Verificador

Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Responsável por gerar

MARGARETH SEIBEL

ANEXO

VII



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: KVM7F26 Data: 16 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 107059


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark
Foto 100% Real



1MLK2C21RY16TT Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 08:55

KVM7F26

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© NAD3XWC4KDGTYT3 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 08:56

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



© WHW4T3DKTNUDMK Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:00

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721722°S, 39.851102°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



ACWH36YBMRMWUG Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 08:55

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© GKE3M2XAX1T1M1 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 08:55

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

XLBWGC9CGEEM9B Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 08:54

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721644°S, 39.850944°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

© L1WHPppPCRmH9wX Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 08:54

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© KKR9NW92B1BB4W Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 08:55

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

A34MMEGW62E2L9 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 08:56

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721601°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© XXR4TMG43GBDE1 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 08:54

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721794°S, 39.850542°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DETRAN- FS

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00339098619

PLACA
KVM7F26

ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2011	2011

NÚMERO DO CRV

264826542348



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
24108901214	***

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/INDUSCAR APACHE U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
KVM7F26/RJ	9BM384078BB780572

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 13/09/2026 às 16:09:22.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito. sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400960030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CATEGORIA	CAPACIDADE
ALUGUEL	* . *

POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
218CV/****	16.0

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
924919U0934190	*.*	2	41P

CARROCERIA

TRANSPORTE DE ESCOLARES

NOME

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF / CNPJ

40.546.954/0002-08

LOCAL	DATA
VITORIA ES	26/08/2026

ASSINADO DIGITAL MENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF ★	DATA DE QUITAÇÃO ★	PAGAMENTO ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) ★	CUSTO DO BILHETE (R\$) ★	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) ★
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) ★	VALOR DO IOF (R\$) ★	VALOR TOTAL A SER PAGOPELO SEGUARADO (R\$) ★

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

KVM7F26



2026XD03UH

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30906529					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 00123947
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: INDUSCAR APACHE U		Ano 2001	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00339098619	CHASSI 9BM384078BB780572
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K047947713 H019988992 H019989000 H019989012 H019989025 Constante K: 01000 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104133002841632	
					Número do Protocolo 518020160556022882	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO TACLOG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EIRELI CNPJ DO POSTO 21333594000122					Data Emitido em 08/09/2026 com validade até 08/10/2026	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

VIII



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus ☒ Micro-Ônibus () Van

Placa: FCB6C99 Data: 16/09/26 Hora: 09:00 KM: 696.535

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		✓		
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


CRLV EM NOME DA EMPRESA - PENDENTE

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



© GCP9HRULTEL4GH Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:06


R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721709°S, 39.851072°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark
Foto 100% Real



© 2GW9NGYCK349WC Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:06

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721872°S, 39.850821°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

HGXPM123Y1KPT2 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:07

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160



18.721773°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@00380038003@003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



ALGWC6RGUD46NC Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:06

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721773°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© L1C94NTUGLUE9 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:06

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721773°S, 39.851104°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



© N6L94BND2XHTNB Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:07

R. José Risco, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721773°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© CNKGDBCGW3Y2PD Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:08

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721690°S, 39.851057°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 017196683-22/2026

Chassi de identificação do veículo: 9532882W4CR208167

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal:

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17



DATA DA INSPEÇÃO
28/08/2026

DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
L A DE SOUZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VE	32748856000136
MUNICÍPIO	UF
MOGI DAS CRUZES	SP



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
FCB6C99	9532882W4CR208167	VW/MAXIBUS DOLPHIN	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2011	2012	185	4740	22.0	15.0	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
26	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
FCB6C99	9532882W4CR208167	VW/MAXIBUS DOLPHIN	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2011	2012	185	4740	22.0	16.0	6.49
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
26	DIESEL	190 - TRANSPORTE DE ESCOLARES					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
7.0%	59.0%	N/A	21.0%	2.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
7.0%	59.0%	N/A	21.0%	0.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 017196683-22/2026

Chassi de identificação do veículo: 9532882W4CR208167

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal:

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17

 **APROVADO**

DATA DA INSPEÇÃO
28/08/2026

DATA DE VALIDADE
N/A

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL		CNPJ DA ITL
De Paula Vilas Boas - Vistoria de Segurança Automobilística Ltda		08745464000139
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	5063232719	04870167425

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTA ITL LIMITA-SE ÀS CONDIÇÕES VERIFICADAS NO VEÍCULO NO ATO DA INSPEÇÃO. APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO, NÃO HÁ CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ORGANISMO SOBRE SUA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALTERAÇÕES, AVÁRIAS OU CONDIÇÕES POSTERIORES./ MODIFICADO PARA CARROCERIA ESCOLAR

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1064 - Inclusão de carroceria para Transporte Escolar sem alteração de lotação e/ou rearranjo

Autorização prévia:

Número: 26004196663

Nome do autorizador: DIRETORIA DE VEICULOS

CPF do autorizador: 28369256805

Observação:



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação de Veículos Pesados**LAUDO Nº:** SP067752552-42/2026**DATA/HORA :** 24/08/2026 16:53**VALIDADE DO LAUDO:**

24/10/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** L A DE SOUZA TRANSPORTES E LOC**CPF/CNPJ:** 32.748.856/0001-36**MUNICÍPIO:** MOGI DAS CRUZES**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** FCB6C99**MARCA/MODELO:** MAXIBUS DOLPHIN**COR:** BRANCA**ANO FAB:** 2011**TIPO DE VEÍCULO:** ÔNIBUS**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2012**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** DIESEL**PASSAGEIROS:** 26**POTÊNCIA:** 185**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 22.0**CILINDRADA:** 4740**PBT:** 15.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** D30003507**KM:** 695357**Nº CHASSI:** 9532882W4CR208167**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 24/08/2026 16:53:39
Ponto: Lat:-23.6838188 Lon:-46.5947709

TRASEIRA

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 24/08/2026 16:53:39
Ponto: Lat:-23.6838188 Lon:-46.5947727

HODÔMETRO

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 24/08/2026 16:53:39
Ponto: Lat:-23.6838098 Lon:-46.5947693

LACRE

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 24/08/2026 16:53:39
Ponto: Lat:-23.6838188 Lon:-46.5947727

CHASSI

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 24/08/2026 16:53:39
Ponto: Lat:-23.6838188 Lon:-46.5947727

MOTOR

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 24/08/2026 16:53:39
Ponto: Lat:-23.6838111 Lon:-46.5947844

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** C&V VISTORIA VEICULAR LTDA**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301932**NOME DO VISTORIADOR:** CAUE LAMEZE**MUNICÍPIO :** DIADEMA**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.68383/-46.5948



Vistoria Móvel de Veículo Pesado

APROVADO COM
APONTAMENTOS

Validação sujeita à análise do
Detran-SP.

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação de Veículos Pesados
LAUDO Nº: SP067752552-42/2026
DATA/HORA : 24/08/2026 16:53
VALIDADE DO LAUDO: 24/10/2026

ITENS COM APONTAMENTOS

Nº	Item Observado	Condição
5	CRV/CRLV	
2	Informações	CRLV não consta modificação de característica permitida com apresentação de CSV



FINALIDADE: LAUDO DE VISTORIA
DATA/HORA: 01/09/2026 14:53

LAUDO Nº: ES 3795919/2026
VALIDADE DO LAUDO: 01/10/2026
VALOR DA VISTORIA: R\$ 207,41

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: ANDERSON LYRIO NUNES

CPF/CNPJ: 086.440.457-33

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: FCB6C99
COR: BRANCA
CARROCERIA: NAO APLICÁVEL
PASSAGEIROS: 26
CAP. CARGA: 0

MODELO: VW/MAXIBUS DOLPHIN
ANO FAB: 2011
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
POTÊNCIA: 185
CMT: 22

TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS
ANO MOD: 2012
COMBUSTÍVEL: DIESEL
CILINDRADA: 4740
PBT: 15

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: D30003507
Nº CHASSI: 9532882W4CR208167

KM: 696491
Nº LACRE: 0

FOTOS DO VEÍCULO**DIANTEIRA**

ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: SAO MATEUS/ES - 01/09/2026 10:37:12
LATITUDE: -18.7241637 LONGITUDE: -39.8558922

TRASEIRA

ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: SAO MATEUS/ES - 01/09/2026 10:36:11
LATITUDE: -18.7240269 LONGITUDE: -39.8558364

HODÔMETRO

ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: SAO MATEUS/ES - 01/09/2026 10:45:40
LATITUDE: -18.7241834 LONGITUDE: -39.8558887

LACRE

ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: SAO MATEUS/ES - 01/09/2026 10:35:37
LATITUDE: -18.7240236 LONGITUDE: -39.855846

CHASSI

ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: SAO MATEUS/ES - 01/09/2026 10:38:48
LATITUDE: -18.7241187 LONGITUDE: -39.8559084

MOTOR

ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: SAO MATEUS/ES - 01/09/2026 10:39:41
LATITUDE: -18.7241032 LONGITUDE: -39.8558614

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
VISTORIADOR: HIAGO LUIZ BASTOS OLIVEIRA

Nº DE CREDENCIAMENTO: 1
MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES

OBSERVAÇÕES

LATITUDE: -18.7240142; **LONGITUDE:** -39.855858
A CAPACIDADE DE PASSAGEIROS COLETADA É DE: 25



Assinado digitalmente por HIAGO LUIZ BASTOS OLIVEIRA com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0011475332					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1390.105090011001	Número de Série 08398793
Veículo VOLKSWAGEN, MODELO: MAXIBUS DOLPHIN		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00463674545	CHASSI 9532882W4CR208167
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K020748508 G056759827 G056759830 G056759842 Constante K: 10996 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113021550457	
					Número do Protocolo 518020160549998398	
NOME DO POSTO DE SELAGEM J.A.P VIANA CRONOTACÓGRAFOS-ME		NOME DO POSTO PAC J.A.P VIANA CRONOTACÓGRAFOS-ME			Data Emitido em 20/02/2025 com validade até 13/11/2026	
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 20649744000149		NOME DO PROPRIETÁRIO AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA				

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

IX



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus (X) Micro-Ônibus () Van

Placa: E2LS310 Data: 16 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 127887

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		✓		
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


CRLV EM NOME DA EMPRESA - PENDENTE

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



© KWEYLRRN3N96H9 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:01

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.722026°S, 39.851144°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



YT2LKCN3PHRXRM Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:01

R. José Rizzo, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160


18.721782°S, 39.851137°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



UBPU264B6KUC4K Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:01

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721782°S, 39.851137°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



© 1WAUMHC1GWKNDH Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:01

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721782°S, 39.851137°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



Qua, 16 set. 2026 09:01

R. José Risco, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721782°S, 39.851137°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RYCPTT9GGCC9D9 Timemark Verified

Timemark

Foto 100% Real



ESCOLAR

EZL-5310

Qua, 16 set. 2026 09:02

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721709°S, 39.851072°W

© LRXTNU2LU4X3RT Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

A40

DETRAN - SP 05832

Nº 011175502370

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO 51574831154

VIA 1

00400195151

ANDERSON DA SILVA MELO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ME
R PORTO MURTINHO

JD COPACABANA

100

13816034000109

EZL5310

EMERSON FERNANDES DA SILVA

EZL5310/SP

9532882W4CR207620

PAS/ONIBUS

/NAD APLIC

DIESEL

VOLKSWAGEN SVELTO U

2011 2012

28L/4740CC

ALUGUEL

BRANCA

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=022,00T PBT=015,00
T* MOTOR: DIA064376*MODIF: ACESSIBILIDADE DO PASSAGEIRO*

SÃO PAULO

LOCAL

DATA

20/07/2016

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV
AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, PARA:
TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

NOME DO COMPRADOR

MEIRA S&C Lda

VALOR R\$

40.546.954.000,00

combinados Lda

RG:

CPF/CNPJ:

40.546.954.000,00

ENDEREÇO:

R. Costa Pereira, 52.

São Paulo, SP. CEP. 29.030.000. F. 5

LOCAL E DATA:

São Paulo, 25, Agosto 2016.

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

a) O vendedor terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

b) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

c) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

d) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

e) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

f) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

g) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

h) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

i) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

j) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

k) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

l) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

m) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

n) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

o) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

p) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

q) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

r) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

s) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

t) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

u) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

v) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

w) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

x) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 017196789-80/2026

Chassi de identificação do veículo: 9532882W4CR207620

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal:

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17



DATA DA INSPEÇÃO
28/08/2026

DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
ANDERSON DA SILVA MELO TRANSPORTES DE PA	13816034000109
MUNICÍPIO	UF
SAO PAULO	SP



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
EZL5310	9532882W4CR207620	VOLKS/COMIL SVELTO U	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2011	2012	185	4740	22.0	15.0	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
28	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
EZL5310	9532882W4CR207620	VOLKS/COMIL SVELTO U	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2011	2012	185	4740	22.0	16.0	6.85
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
28	DIESEL	190 - TRANSPORTE DE ESCOLARES					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
7.0%	62.0%	N/A	21.0%	4.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
12.0%	62.0%	N/A	21.0%	0.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 017196789-80/2026

Chassi de identificação do veículo: 9532882W4CR207620

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal:

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17

 **APROVADO**

DATA DA INSPEÇÃO
28/08/2026

DATA DE VALIDADE
N/A

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL		CNPJ DA ITL
De Paula Vilas Boas - Vistoria de Segurança Automobilística Ltda		08745464000139
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	5063232719	04870167425

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTA ITL LIMITA-SE ÀS CONDIÇÕES VERIFICADAS NO VEÍCULO NO ATO DA INSPEÇÃO. APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO, NÃO HÁ CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ORGANISMO SOBRE SUA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALTERAÇÕES, AVARIAS OU CONDIÇÕES POSTERIORES/ MODIFICADO PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1064 - Inclusão de carroceria para Transporte Escolar sem alteração de lotação e/ou rearranjo

Autorização prévia:

Número: 26004196604

Nome do autorizador: DIRETORIA DE VEICULOS

CPF do autorizador: 28369256805

Observação:



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - RI

De Paula Vilas Boas - Vistoria de Segurança Automobilística Ltda
CNPJ: 08.745.464/0001-39 - OIA 0352
Avenida Piraporinha, nº 404
CEP: 09950-000 - Diadema - SP
Fone/Fax: (11)4077-1143 - Email: diadema@visualinspecao.com.br

Nº: 168584
OS: 61030
CSV: 017196789-80/2026

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

NOME: **ANDERSON DA SILVA MELO TRANSPORTES DE PA** CPF/CNPJ: **13.816.034/0001-09** FONE / FAX / E-MAIL: **(11)94762-9007 / /** CEP:

ENDEREÇO: **PREENCHIMENTO NÃO NECESSÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 310/2009** MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** UF: **SP**

CARACTERÍSTICAS REGISTRADAS NO CRLV/CRV/NOTA FISCAL/DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CADASTRO DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO / CARROCERIA: **PASSAGEIRO / ÔNIBUS / NÃO APLICÁVEL** MARCA / MODELO / VERSÃO: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

POTÊNCIA / CILINDRADA: **185 cv / 4740 cc** COR: **BRANCA** COMBUSTÍVEL: **DIESEL** LOT./CAP. CARGA: **28P / ND** PLACA: **EZL5310**

TARA: **15t** PBT: **15t** CMT: **22t** ANO DE FABRICAÇÃO / ANO DO MODELO: **2011 / 2012** NÚMERO DO CHASSI (VIN): **9532882W4CR207620**

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO / CARROCERIA: **PASSAGEIRO / ÔNIBUS / TRANSPORTE ESCOLAR** MARCA / MODELO / VERSÃO: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

POTÊNCIA / CILINDRADA: **185cv / 4740cc** RENAVAL: **00400195151** COR: **BRANCA** COMBUSTÍVEL: **DIESEL** LOT./CAP. CARGA: **28P / 6,85t** PLACA: **EZL5310**

TARA: **9,15t** PBT: **16t** CMT: **22t** ANO DE FABRICAÇÃO / ANO DO MODELO: **2011 / 2012** NÚMERO DO CHASSI (VIN): **9532882W4CR207620**

INFORMAÇÕES DA INSPEÇÃO

DATA INSPEÇÃO: **28/08/2026** DATA DE EMISSÃO: **28/08/2026** DATA VALIDADE: **27/09/2026** TIPO DA INSPEÇÃO: **Modificação de Característica** COMPROVANTE FISCAL (OIA):

MODIFICAÇÃO(ÕES) AUTORIZADAS(S) PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (PARA VEÍCULO MODIFICADO):
Inclusão De Carroceria Para Transporte Escolar Sem Alteração De Lotação E/Ou Rearranjo De Layout Interno.

DOCUMENTOS(S) / PORTARIA(S) / REGULAMENTAÇÃO DO RTQ APLICÁVEL / ESCOPO (INMETRO):
Portaria Inmetro/ME nº 149/2022 - Ônibus Modificado

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO:
IT.01 revisão 02

OBSERVAÇÕES:
OS SISTEMAS DE FREIOS DESTA VEÍCULO RODOVIÁRIO FORAM DEVIDAMENTE INSPECIONADOS CONSIDERANDO A SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTA ITL LIMITA-SE ÀS CONDIÇÕES VERIFICADAS NO VEÍCULO NO ATO DA INSPEÇÃO. APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO, NÃO HÁ CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ORGANISMO SOBRE SUA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALTERAÇÕES, AVÁRIAS OU CONDIÇÕES POSTERIORES/ MODIFICADO PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR

FOTO TRASEIRA



ITL: VISUAL INSPEÇÃO DIADEMA
DATA: 24-08-2026 18:03:55

FOTO DIANTEIRA



ITL: VISUAL INSPEÇÃO DIADEMA
DATA: 24-08-2026 18:04:44

CHASSI (VIN):



ITL: Visual - Vistoria de Segurança Automobilística
DATA: 24/08/2026 18:02:51

LINHA INSPEÇÃO MECANIZADA (Aprovado)

EFICIÊNCIA FREIO SERVIÇO [%]				EFICIÊNCIA FREIO ESTACIONAMENTO [%]				DESALINHAMENTO [m/Km]				TARA [ton]
62				21				Eixo 1	+4	Eixo 2	0	9,15
DESEQUILÍBRIO FREIO SERVIÇO [%]				DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO [%]				ÍNDICE TRANSFERÊNCIA PESO (EUSAMA) ESQUERDA/DIREITA [%]				9,15
Eixo 1	7	Eixo 3	NA	Eixo Dianteiro	NA		Eixo 1	NA/NA				
Eixo 2	12	Eixo 4	NA	Eixo Traseiro	NA		Eixo 2	NA/NA				
		Eixo 5	Eixo 3				NA/NA					
			Eixo 4				NA/NA					
Eixo 5			NA/NA									

Número Reinspeção: 59916

Inspetor/CFT-BR
Alex Sandro Lima Cruz/29948779886

Responsável Técnico/CREA
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA/5063232719

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme determina a legislação de trânsito vigente no país. Em hipótese alguma a inspeção executada neste veículo, prevê a montagem ou desmontagem de qualquer parte do veículo e ou alterações e ou regulagens no mesmo, sendo considerado apto a trafegar pelas vias públicas. Este certificado de inspeção não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita pelo organismo de inspeção acreditado pelo INMETRO relativa aos componentes inspecionados nem isenta o fabricante / transformador / instalador / proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de fabricação / transformação / instalação / manutenção ou operação incorreta do veículo.

Inmetro / ouvidoria - Av. Nossa Senhora das Graças, 50 - Vila Operária, Duque de Caxias - RJ, CEP: 25250-020 / RJ - 20261-232 / TEL: (0800)285-1818 / (21)25632940 - E-mail: ouvidoria@inmetro.gov.br / diois@inmetro.gov.br



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FINALIDADE: LAUDO DE VISTORIA
DATA/HORA: 28/08/2026 13:38

LAUDO Nº: ES 3790709/2026
VALIDADE DO LAUDO: 27/09/2026
VALOR DA VISTORIA: R\$ 207,41

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.546.954/0002-08

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: EZL5310
COR: BRANCA
CARROCERIA: NAO APLICÁVEL
PASSAGEIROS: 28
CAP. CARGA: 0,00

MODELO: VOLKS/COMIL SVELTO U
ANO FAB: 2011
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
POTÊNCIA: 185
CMT: 22,00

TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS
ANO MOD: 2012
COMBUSTÍVEL: DIESEL
CILINDRADA: 4740
PBT: 15,00

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: D1A064376
Nº CHASSI: 9532882W4CR207620

KM: 727852
Nº LACRE: 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 12:21:19
LATITUDE: -18.724107 LONGITUDE: -39.8560213

TRASEIRA



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 12:21:16
LATITUDE: -18.7242598 LONGITUDE: -39.85559

HODÔMETRO




ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 12:21:32
LATITUDE: -18.7241539 LONGITUDE: -39.8561185

LACRE



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 12:19:20
LATITUDE: -18.7241838 LONGITUDE: -39.8560729

CHASSI



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 12:30:23
LATITUDE: -18.7240828 LONGITUDE: -39.856085

MOTOR



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 12:23:17
LATITUDE: -18.7241101 LONGITUDE: -39.8560515

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
VISTORIADOR: FILIPI CARDOSO SOUZA

Nº DE CREDENCIAMENTO: 1
MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES

OBSERVAÇÕES

LATITUDE: -18.724093; LONGITUDE: -39.85602
A CAPACIDADE DE PASSAGEIROS COLETADA É DE: 28



Assinado digitalmente por FILIPI CARDOSO SOUZA, CPF nº 188.440.478-6, em 28/08/2026, com o identificador 3400360031003800380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30747762					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1390.105090011001	Número de Série 08389489
Veículo VOLKSWAGEN, modelo: COMIL SVELTO U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00400195151	CHASSI 9532882W4CR207620
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K042280268 H019689277 H019689280 H019689264 Constante K: 13900 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104113026656083	
					Número do Protocolo 518020160557837090	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO TCO DIADEMA LTDA					Data Emitido em 24/08/2026 com validade até 24/09/2026	
CNPJ DO POSTO 28749078000122						

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Placa / Chassi / Protocolo / Renavam EZL5310		CPF / CNPJ		CPF do Despatchante		« Interessado	
EVL5310		SP		400195151		11175502370	
Intenção de Venda		Selecione uma opção		01983987750		Despachante: HELENA MARIA DE SOUZA DIAS	
MENSAGEM DE ORIENTAÇÃO							
NÚMERO DO LAUDO: 3790709/2026 - RESULTADO DO LAUDO: APROVADO.							
SITUAÇÃO SNG: VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO							
Clique para ver os dados da vistoria							
MENSAGEM DE OBSERVAÇÃO							
Observação encontrada na base nacional:							
Observação encontrada na base local:							
☒ Transferência de Propriedade		☒ Transferência outra UF		☐ Mudança de Categoria			
☐ Alteração de Tipo de Aluguel		☐ Inclusão/Substituição de Segunda Placa Traseira		☐ Readequação Observação			
Transferência de Propriedade							
CPF/CNPJ Proprietário		MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA END:S/TL PRACA COSTA PEREIRA, CENTRO. VITORIA-ES					
40546954000208							
Há rasura na data do recibo?							
Não							
Data de Aquisição		DATA VÁLIDA					
25/08/2026							
Redigitar Data							
25/08/2026							
Valor Transação		VALOR DA TRANSAÇÃO VÁLIDO					
80.000,00							
Redigitar Valor							
80.000,00							
Transferência de Outra UF							
Município		VITORIA					
5705							
Conversão Placa Mercosul							
EZL5D10							

ERRO: Existe CSV aprovado, consumível e não utilizado para o veículo. Deve ser feito o serviço de mudança de característica na origem.

Validar Limpar



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONTRAN **DENATRAN**

MO DETRAN - SP 05B32 N: 011175502370
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO 51574B31154

VIA 1 00400195151 *****RNTRO*****

ANDERSON DA SILVA NELO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ME R PORTO MURTINHO JD COPACABANA 04939 100

13816034000109 ECL5310

EMERSON FERNANDES DA SILVA

ECL5310/SP 9532882W4CRP07620

PAS/ONIBUS /NAD APLIC DIESEL

VOLKS/COMIL SVELTO U 2011 2012

28L/4740CC ALUGUEL BRANCA

SEM RESERVA* CMT=022, OUT PBT=015, 00 T* MOTOR: DIA064376*MODIF:ACESBIBILIDADE DO PASSAGEIRO*

SAD PAULO 20/07/2016

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATYP
AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTES VEÍCULO, PARA:

NOME DO COMPRADOR: MeiRA SerViças VALOR R\$: 80.000,00

RO: 40.546.954.0002

ENDERECO: Pe Costa Pereira, 62.

São: 710. CEP: 29.030.080. F.S

São Paulo, 25, Agosto 2016.

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR): Anderson da Silva Nelo

a) O vendedor declara que o veículo foi adquirido legalmente e que não possui nenhuma pendência com o DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas pelo artigo 170, inciso I, da Lei nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro.

b) O comprador declara que o veículo foi adquirido legalmente e que não possui nenhuma pendência com o DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas pelo artigo 170, inciso I, da Lei nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro.

c) Este documento o reconhecimento de firma do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

DE ACORDO: Anderson da Silva Nelo ASSINATURA DO COMPRADOR: MeiRA SerViças

32 RUA OLÍMPIA DIÁZES PIMENTA, Nº 54 - CAMAÇA NO 300-30
CEP: 04030-000 - FONE: (11) 3460-2323 - FAX: 3460-2323

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
119438
RA1090AC0960880

São Paulo, 25 de Agosto de 2016
Eni Nelo
WILLIAM OLIVEIRA BATISTA
Selec(s): 1090AC0960880 / Valon 1090AC0960880
Essa transferência será comunicada à Fazenda e ao prazo legal.
Válido somente com selo de Autenticidade.

ES CARTÓRIO 3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Praça São Benedito, 131 - Centro - São Mateus-ES - CEP: 29040-330 - Fone: (21) 3163-5712

Reconheço por autenticidade a firma de CHIARA GOMES DOS REIS VIANA. Em Testemunho da verdade. São Mateus-ES, 28/08/2016.
08.27.02.

Bel: Rhanna Aguiar Oliveira - Escrevente. Selo Digital: 024505.YXZZ802.04142. Ementário: RS-773. Ementário: RS-228
Total: R\$ 10,02. Consulte autenticidade em www.livrocartorio.com.br.

CARTÓRIO 3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO MATEUS-ES

ANEXO

X



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus () Micro-Ônibus (X) Van

Placa: QNM 4 E68 Data: 16/09/26 Hora: 15 : 05 KM: 75363


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		✓		
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

CERTIFICADO DE VISTORIA DETRAN - PENDENTE

☐ APROVADO ☒ REPROVADO





Timemark
Foto 100% Real



© 1KDWPKEEE2HMR Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:01

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721789°S, 39.850802°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© HCPwLE1PwTKNEW Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:01

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721789°S, 39.850802°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© 1X3XKM4XPMYBHL Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:04


R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721741°S, 39.851155°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark
Foto 100% Real



H1DD3ADLLNUDD9 Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:03


R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721741°S, 39.851155°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark
Foto 100% Real



XTMKE3PUEDCUBR Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:03

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721741°S, 39.851155°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003@00380038003@003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



KXLW66Y6WECDE1 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:02

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721741°S, 39.851155°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

EDLD6YDCBHK2XE Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 15:03

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721741°S, 39.851155°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



UwTPBCGEARX4A2 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 15:02

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721741°S, 39.851155°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



Qua, 16 set. 2026 15:02

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721741°S, 39.851155°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.42,45
904311189 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO DE VEICULO - BAHIA
COTA UNICA

MEIRA SERVICOS COMBINADOS EIRELI

RENAVAM: 01133121761

MUNICIPIO: 3965

AGENCIA: 9043

PLACA: QNM4E68

UF: BA

TERMINAL: 011189

TIPO DE PAGAMENTO EXERC NSU VALOR (R\$)

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	NSU	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2026	2672460372	181,13
IPVA	2026	2672460373	547,29

VALOR TOTAL DO LICENCIAMENTO 728,42

DATA DE QUITACAO: 15/09/2026

*** ATENCAO ***

Apos a quitacao dos debitos do Licenciamento Anual, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo Eletronico (CRLV-e) estara disponivel para impressao em arquivo PDF, no prazo de 24 horas.

Para maiores informac es, acesse: ba.gov.br.

VALOR EM DINHEIRO: 728,42

VALOR EM CHEQUE: 0,00

VALOR EM TOTAL: 728,42

NR.AUTENTICACAO E,FCB,C41,EED,C25,A54

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.42,45
904311189 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO DE VEICULO - BAHIA
COTA UNICA

MEIRA SERVICOS COMBINADOS EIRELI

RENAVAM: 01133121761

MUNICIPIO: 3965

AGENCIA: 9043

PLACA: QNM4E68

UF: BA

TERMINAL: 011189

TIPO DE PAGAMENTO EXERC NSU VALOR (R\$)

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	NSU	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2026	2672460372	181,13
IPVA	2026	2672460373	547,29

VALOR TOTAL DO LICENCIAMENTO 728,42

DATA DE QUITACAO: 15/09/2026

*** ATENCAO ***

Apos a quitacao dos debitos do Licenciamento Anual, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo Eletronico (CRLV-e) estara disponivel para impressao em arquivo PDF, no prazo de 24 horas.

Para maiores informac es, acesse: ba.gov.br.

VALOR EM DINHEIRO: 728,42

VALOR EM CHEQUE: 0,00

VALOR EM TOTAL: 728,42

NR.AUTENTICACAO E,FCB,C41,EED,C25,A54





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P31010848					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca FIP			Modelo FIP-SPY32	Número de Série 0003232
Veículo I, modelo: JINBEI TOPIC L		Ano 2015	Pneu 195/70	Aro 15	RENAVAM 01133121761	CHASSI LSYHDAAB4GK018724
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K042194042 K042194055 Constante K: 5150 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104130004943381	
					Número do Protocolo 518020160558036066	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO CTAC INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO LTDA					Data Emitido em 17/09/2026 com validade até 17/10/2026	
CNPJ DO POSTO 33120524000175						

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XI



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: L Q K 6 D 5 7 Data: 15 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 814574

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark

Foto 100% Real



R3W3GERTT4TWHD Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:29

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721904°S, 39.850645°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© 2YUWLCDN1WAPH2 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:29

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721644°S, 39.850935°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



BDH9LR4EBUYC33 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:31

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721980°S, 39.850607°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© BRMX91CA3XDBE6 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:29

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721644°S, 39.850935°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



Timemark Verified
NAUWHGCDURHDWHE


Ter, 15 set. 2026 08:30

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721644°S, 39.850935°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© LKHCLPKBUD1693 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:31

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721670°S, 39.850979°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30856517					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1390	Número de Série 08559435
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: INDUSCAR APACHE U		Ano 2012	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00483412970	CHASSI 9BM384078CB862737
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K038653595 H001103841 H001103854 H001103867 Constante K: 9232 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104133002784809	
					Número do Protocolo 518020160555189948	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO CORTELETTI TACÓGRAFOS E ACESSÓRIOS LTDA					Data Emitido em 02/09/2026 com validade até 02/10/2026	
CNPJ DO POSTO 39371442000180						

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XII



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LQK6DS2 Data: 15/09/26 Hora: 09:00 KM: 848862

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			


CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ **APROVADO**
☐ **REPROVADO**



Timemark


Foto 100% Real



LGRB3UCA1P4ADW Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



ANXE4MHRGTC2H3 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:19

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES



18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© Y3NkW3946MMWCG Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:19

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real

© LTMWL4K9AP9A4 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:20

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



GU2XALKAUHG42 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:19

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30796252					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1390	Número de Série 08593946
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: INDUSCAR APACHE U		Ano 2012	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00483410217	CHASSI 9BM384078CB863625
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K038653500 H001103540 H001103553 H001103566 Constante K: 9450 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 29410413300278115X	
					Número do Protocolo 518020160555164348	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO CORTELETTI TACÓGRAFOS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ DO POSTO 39371442000180					Data Emitido em 29/08/2026 com validade até 28/09/2026	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30796252					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1390	Número de Série 08593946
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: INDUSCAR APACHE U		Ano 2012	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00483410217	CHASSI 9BM384078CB863625
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K038653500 H001103540 H001103553 H001103566 Constante K: 9450 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 29410413300278115X	
					Número do Protocolo 518020160555164348	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO CORTELETTI TACÓGRAFOS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ DO POSTO 39371442000180					Data Emitido em 29/08/2026 com validade até 28/09/2026	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XIII



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: KOB SE 12 Data: 15/09/26 Hora: 09 : 00 KM: 57653

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			


CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÃO DA PLACA PARA MERCOSUL

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark
Foto 100% Real



PBHL223B3PRTRP Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:37

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES



18.721787°S, 39.851011°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



Ter, 15 set. 2026 08:37

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721787°S, 39.851011°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© DNKC1MLKENCLEB Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:38

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721736°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© LWM6NTNTKWRX11 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:37

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721787°S, 39.851011°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



U9GK3DY1RAXU92 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:37

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721787°S, 39.851011°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



MEIRA SERVIÇOS
TRANSPORTE ESCOLAR
(77) 98102-8932
SÃO MATEUS - ES

Marcopolo

ESCOLAR

BRASIL
KOB5E12

Ter, 15 set. 2026 08:38

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721736°S, 39.850955°W

GT9996UBMUWCKW Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

KOB5412



2026ISMSCQ

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0011987080					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 20082646
Veículo MERCEDES-BENZ, MODELO: MPOLO TORINO U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00340674598	CHASSI 9BM384078BB806055
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K032297659 G079339020 G079339032 G079339045 G079339058 Constante K: 9274 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104133002589763	
					Número do Protocolo 518020160553352884	
NOME DO POSTO DE SELAGEM TRANSGESP - PIASSI GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA ME.		NOME DO POSTO PAC TRANSGESP - PIASSI GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA ME.			Data Emitido em 08/08/2025 com validade até 09/07/2027	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XIV



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: LPY 3522 Data: 15/09/26 Hora: 09:00 KM: 56029

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


ALTERAÇÃO DA PLACA PARA MERCOSUL

☒ APROVADO ☐ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



XYHT4HXTG31436 Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:39

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721736°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© MRL6CB1HLKU3B1 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:40

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721736°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© T2X2XMNR1YYE1Y Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:40

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721736°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



BD3EUBDEA1HNXT Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:40

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721736°S, 39.850955°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

🛡️ RN44MBNG2XBAGG Timemark Verified



DETRAN | ES
www.detran.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

LPY3522



2026DMIJ87

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO PRELIMINAR: P30942597					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 20078010
Veículo MERCEDES-BENZ, modelo: MPOLO TORINO U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00340368187	CHASSI 9BM384078BB802360
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K047815226 H020257567 H020257570 H020257582 H020257595 Constante K: 9233 ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. Este certificado é válido até a data informada somente se não houver alteração das características do veículo (conjunto aro/pneu) e do instrumento cronotacógrafo, bem como a manutenção das marcas de selagem íntegras e compatíveis com a numeração informada na declaração de selagem e sua correta posição, conforme estabelecido na Portaria de Aprovação de Modelo. Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.					Código do Serviço 249	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104133002967210	
					Número do Protocolo 518020160557726246	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO TACOGRAFOS CARAPINA LTDA					Data Emitido em 11/09/2026 com validade até 11/10/2026	
CNPJ DO POSTO 00848383000152						

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XV



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: ☒ Ônibus () Micro-Ônibus () Van

Placa: KVM 8055 Data: 15 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 523970

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


ALTERAÇÃO DA PLACA PARA MERCOSUL

☒ APROVADO ☐ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



© UGX12AN2L BX46G Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:18

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



TA3UBDH1YNCH43 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:19

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721636°S, 39.851034°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

© DGXC6GAKM3R39P Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:17

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



TAXANU36GUXA3L Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:17

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES


18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© 2DNXAYKGHXGE3A Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:17

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



MWM16TGYMTCM Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:18

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721534°S, 39.851044°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DETRAN | ES
www.detrان.es.gov.br

**Transporte
Escolar**

MÊS **02**

ANO **27**

KVM8355



2026J6P3QN

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR



Autenticar documento em
<https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100,
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0013347507					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318	Número de Série 20078059
Veículo MERCEDES-BENZ, MODELO: MPOLO TORINO U		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00340879530	CHASSI 9BM384078BB802356
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K044992772 H017311749 H017311751 H017311764 H017311777 Constante K: 9357 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104133002965129	
					Número do Protocolo 518020160557701328	
NOME DO POSTO DE SELAGEM TRIANGULO INSPEÇÕES VEICULARES COM. E SERVIÇOS EIRELI		NOME DO POSTO PAC TRIANGULO INSPEÇÕES VEICULARES COM. E SERVIÇOS EIRELI			Data Emitido em 10/09/2026 com validade até 08/08/2028	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DETRAN- FS

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00340879530

PLACA	EXERCÍCIO
KVM8D55	2026
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2011	2011

NÚMERO DO CRV

264834051927



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

30582675150

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLO TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
KVM8355/RJ	9BM384078BB802356

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 11/09/2026 às 15:34:26.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito. sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400960030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CATEGORIA		CAPACIDADE	
ALUGUEL		* . *	
POTÊNCIA/CILINDRADA		PESO BRUTO TOTAL	
218CV/****		16.0	
MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
924919U0952824	* . *	2	45P
CARROCERIA			
TRANSPORTE DE ESCOLARES			
NOME			
MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA			
		CPF / CNPJ	
		40.546.954/0002-01	
LOCAL		DATA	
VITORIA ES		02/09/2024	

ASSINADO DIGITAL MENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	
*	*	☐ COTA ÚNICA	☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
*	*	*	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGOPELO SEGURADO (R\$)	
*	*	*	

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

ANEXO

XVI



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus (X) Micro-Ônibus () Van

Placa: E2L 3799 Data: 16 / 09 / 26 Hora: 09 :00 KM: 524755

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo		✓		
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES


CRLV EM NOME DA EMPRESA - PENDENTE

☐ APROVADO ☒ REPROVADO



Timemark

Foto 100% Real



LY3AHLWDCNWC2X Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:16

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721782°S, 39.851015°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



RMLCBNW46PGHD6 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:17

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721820°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



Y4NPWKLEUYYYMR Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:17

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160



18.721820°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



NWRMC EWXA2NKC4 Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:17

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721820°S, 39.851104°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real




Qua, 16 set. 2026 09:17

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721717°S, 39.851013°W




Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



EGM4R4XCHHUBWK Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:18

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721717°S, 39.851013°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



2XT9WHAXLH3GKC Timemark Verified


Qua, 16 set. 2026 09:19

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721717°S, 39.851013°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@00380038003@003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



324NP4D3WAW9PX Timemark Verified

Qua, 16 set. 2026 09:19

R. José Risso, 80 - Carapina, São Mateus
- ES, 29933-160

18.721717°S, 39.851013°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTES VEÍCULO, PARA:

CEP: 29050-080

VALOR R\$ 10.000,00

NOME DO COMPRADOR:

Meira Juviles
Combinados Ltda

RG:

CPF/CNPJ:

40.546.954/0002-08

ENDEREÇO:

R. Costa Pereira nº 52 sala
170 Bairro Anta - Jibéria - ES

LOCAL E DATA:

28 AGO. 2026

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

- a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 90 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas pelas retribuições até a data da comunicação (lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
- b) O adquirente terá prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 233 do CTB).
- c) O obrigatório reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

DE ACORDO:

ASSINATURA DO COMPRADOR

2º Tabelião

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO CAETANO DO SUL - SP
ANA LÚCIA DE CAMPOS RUFATO - TABELIÃO INTERINA / Avenida Senador Roberto Simonsen, 133 - Centro
São Caetano do Sul / SP - Fone: (11) 4294-4433 - CEP: 09530-400 - CNPJ: 50.150.267/0001-33

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s): NOEMEA DE SOUSA PEDROSA
(366271), Dou fé. Em Teste da verdade.
São Caetano do Sul - SP, 28/08/2026 - 15:21:04.

MARIANA NOGUEIRA RODRIGUES GONCALVES
Código Seg: 5056485650485054495350485357. QTD: 1
Valor Unitário: 23,28 Valor Total: 23,28

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



CARTÓRIO 3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO MATEUS

Rua São Benedito, 131 - Centro - São Mateus-ES - CEP: 29930-330 - Fone: (27) 3763-5712
Tabelião: Bel. João Bosco Pinto Martins

Reconheço por autenticidade a firma de CHIARA GOMES DOS REIS
VIANA, Em Testemunho da verdade. São Mateus-ES, 03/09/2026,
08:42:21

Bel. Sabrina Zancanella de Oliveira - Escrevente. Selo Digital:
024505.YXZ2802.04521 Emolumentos: R\$ 7,73 Encargos: R\$ 2,29

Total do documento em <https://amsaomateus-norpapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003600360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - SP 05905

Nº 015981010600

40891455468

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA
1

COD. RENAVAM
00368865045

RNTRC

NOME/ENDEREÇO
NOMEA DE SOUSA PEDROSA

R ERMINIA CHIMENTI
VL ARAPUA

214
04257

CPF/CNPJ
00820533831

PLACA
EZL3799

NOME ANTERIOR
NOMEA DE SOUSA PEDROSA

PLACA ANT/UF
EZL3799/SP

CHASSI
9532L82W8CR202046

ESPECIE TIPO
PAS/ONIBUS /NAO APLIC

COMBUSTIVEL
DIESEL

MARCA/MODELO
VW/MASCA GRANVIA E 0

ANO FAB 2011 ANO MOD 2012

CAP/POT/CIL
40L/7118CC

CATEGORIA
ALUGUEL

COR PREDOMINANTE
BRANCA

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=026, OOT PBT=016, 00
T* MOTOR: *F1A062672*MODIF: ACESSIBIL
IDADE DO PASSAGEIRO*



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA

37/11/2019

DETTRAN ES

Veículos

Sair

Placa / Chassi / Protocolo / Renavam

EZL3799

CPF / CNPJ

Processo de Registro de Veículo

Placa

UF

Renavam

CRV

Intenção de Venda

CPF do Despachante

« Interessado

EZL3799

SP

368865045

15981010800

Selecione uma opção

01983967750

...

Despachante: HELENA MARIA DE SOUZA DIAS

MENSAGEM DE ORIENTAÇÃO

NÚMERO DO LAUDO: 3790705/2026 - RESULTADO DO LAUDO: APROVADO.

SITUAÇÃO SNG: VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

Clique para ver os dados da vistoria

MENSAGEM DE OBSERVAÇÃO

Observação encontrada na base nacional:

Observação encontrada na base local:

☒ Transferência de Propriedade

☒ Transferência outra UF

☐ Mudança de Categoria

☐ Alteração de Tipo de Aluguel

☐ Inclusão/Substituição de Segunda Placa Traseira

☐ Readequação Observação

Transferência de Propriedade

CPF/CNPJ Proprietário

40546954000208

Há rasura na data do recibo?

Não

Data de Aquisição

28/08/2026

Redigitar Data

28/08/2026

Valor Transação

10.000,00

Redigitar Valor

10.000,00

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA END: S/TL PRACA COSTA PEREIRA, CENTRO. VITORIA-ES

DATA VÁLIDA

VALOR DA TRANSAÇÃO VÁLIDO

Transferência de Outra UF

Município

5705

...

VITORIA

Conversão Placa Mercosul

EZL3H99

ERRO: Existe CSV aprovado, consumível e não utilizado para o veículo. Deve ser feito o serviço de mudança de característica na origem.

Validar

Limpar

VISTORIA

PROCESSO

Registro (SS)

SS - 2ª via

Anexar Docs Pendente

Anexar Comprovante do CRV

Emitir Documentos Eletrônicos

RENAVAM

RESTRICAO

CRV_CRLV

CRC

Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação de Veículos Pesados**LAUDO Nº:** SP067750565-57/2026**DATA/HORA :** 25/08/2026 07:50**VALIDADE DO LAUDO:**

24/10/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** NOEMEA DE SOUSA PEDROSA**CPF/CNPJ:** 008.205.338-31**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** EZL3799**MARCA/MODELO:** MASCA GRANVIA E O**COR:** BRANCA**ANO FAB:** 2011**TIPO DE VEÍCULO:** ÔNIBUS**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2012**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** DIESEL**PASSAGEIROS:** 40**POTÊNCIA:** 225**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 26.0**CILINDRADA:** 7118**PBT:** 16.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** F1A062672**KM:** 523557**Nº CHASSI:** 9532L82W8CR202046**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV: 301932 - VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 25/08/2026 07:37:07
Ponto: Lat:-23.6838121 Lon:-46.5948724

TRASEIRA

ECV: 301932 - VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 25/08/2026 07:40:11
Ponto: Lat:-23.6838143 Lon:-46.5949814

HODÔMETRO

ECV: 301932 - VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 25/08/2026 07:49:40
Ponto: Lat:-23.6838362 Lon:-46.5949962

LACRE

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 25/08/2026 07:50:25
Ponto: Lat:-23.6838121 Lon:-46.5948724

CHASSI

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 25/08/2026 07:50:25
Ponto: Lat:-23.6838167 Lon:-46.595005

MOTOR

ECV: VISUAL VISTORIA DIADEMA
Local: Diadema/SP - Data: 25/08/2026 07:50:25
Ponto: Lat:-23.6838256 Lon:-46.5949849

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** C&V VISTORIA VEICULAR LTDA**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301932**NOME DO VISTORIADOR:** LUCAS ROBERTO DA SILVA**MUNICÍPIO :** DIADEMA**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.68381/-46.59482

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação de Veículos Pesados**LAUDO N°:** SP067750565-57/2026**DATA/HORA :** 25/08/2026 07:50**VALIDADE DO LAUDO:**

24/10/2026

ITENS COM APONTAMENTOS

Nº	Item Observado	Condição
5	CRV/CRLV	
2	Informações	CRLV não consta modificação de característica permitida com apresentação de CSV
3	Placa	
4	Placa dianteira	Ilegível/Sem pintura/Desbotada/Fonte fora do padrão
5	Placa traseira	Ilegível/Sem pintura/Desbotada/Fonte fora do Padrão



FINALIDADE: LAUDO DE VISTORIA
DATA/HORA: 28/08/2026 13:37

LAUDO Nº: ES 3790705/2026
VALIDADE DO LAUDO: 27/09/2026
VALOR DA VISTORIA: R\$ 207,41

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.546.954/0002-08

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: EZL3799
COR: BRANCA
CARROCERIA: NAO APLICÁVEL
PASSAGEIROS: 40
CAP. CARGA: 0,00

MODELO: VW/MASCA GRANVIA E O
ANO FAB: 2011
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
POTÊNCIA: 225
CMT: 26,00

TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS
ANO MOD: 2012
COMBUSTÍVEL: DIESEL
CILINDRADA: 7118
PBT: 16,00

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: F1A062672
Nº CHASSI: 9532L82W8CR202046

KM: 524726
Nº LACRE: 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 11:51:24
LATITUDE: -18.7242601 LONGITUDE: -39.8560478

TRASEIRA



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 11:51:23
LATITUDE: -18.7242623 LONGITUDE: -39.856034

HODÔMETRO



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 11:51:29
LATITUDE: -18.7240749 LONGITUDE: -39.8560552

LACRE



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 11:51:21
LATITUDE: -18.7242764 LONGITUDE: -39.8559243

CHASSI



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 11:51:32
LATITUDE: -18.7240906 LONGITUDE: -39.856046

MOTOR



ECV Nº: 1 ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
LOCAL/DATA: Sao_Mateus_-_ES - 28/08/2026 11:51:27
LATITUDE: -18.7241203 LONGITUDE: -39.8560601

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: ICV - INSTITUTO CAPIXABA DE VISTORIADORES
VISTORIADOR: FILIPI CARDOSO SOUZA

Nº DE CREDENCIAMENTO: 1
MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES

OBSERVAÇÕES

LATITUDE: -18.724093; LONGITUDE: -39.85602
A CAPACIDADE DE PASSAGEIROS COLETADA É DE: 40



Assinado digitalmente por FILIPI CARDOSO SOUZA, CPF nº 18944049786, Certificado emitido com AB-VAUD-RFB-15 de
com o identificador 3400360030003800380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0012272399					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1390.305101300013	Número de Série 08514717
Veículo VOLKSWAGEN, MODELO: MASCA GRANMICRO E O		Ano 2011	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00368865045	CHASSI 9532L82W8CR202046
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K031706606 G060245500 G060245512 G060245525 Constante K: 11534 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113023238361	
					Número do Protocolo 518020160553105938	
NOME DO POSTO DE SELAGEM VALKMAR TACÓGRAFOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		NOME DO POSTO PAC VALKMAR TACÓGRAFOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			Data Emitido em 31/10/2025 com validade até 14/06/2027	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Extrato de Pagamento - 24/08/2026 13:02

Licenciamento			
Informações do Pagamento		Informações do Proprietário	
Órgão Emissor	SEFAZ - SP		
Emissor QR Code	330.369.678-00	Nome Proprietário	NOEMEA DE SOUSA
Data Emissão	24/08/2026 12:58:10	CPF/CNPJ Proprietário	008.205.338-31
Data Pagamento	24/08/2026 13:01:56	Renavam	00368865045
Data de Recebimento	24/08/2026 13:01:56	Placa	EZL3799
CPF/CNPJ Pagador	-		
ID Transação PIX	RCBMUL20260824API26236125810728931		
ID fim-a-fim Transação PIX	E31872495202608241601X78hYVQgeoJ		
Status do Pagamento	Pago		
NSU	60011285		
Lista de Débitos			
Licenciamento 2026			R\$ 174,08
Valor Total			R\$ 174,08

A autenticidade dos dados informados neste comprovante pode ser validada no sítio eletrônico da SEFAZ - SP ou a partir da leitura do QRCode abaixo.

Comprovante emitido às: 13:02:58 do dia 24/08/2026 (hora e data de Brasília).



<https://pixveiculos.fazenda.sp.gov.br/pix/valida-pagamento?data=1a51c44f-7212-469e-866f-7505272f8b9e>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 017206636-30/2026

Chassi de identificação do veículo: 9532L82W8CR202046

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal:

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17



DATA DA INSPEÇÃO
31/08/2026

DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
NOEMIA DE SOUSA PEDROSA	00820533831
MUNICÍPIO	UF
SAO PAULO	SP



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
EZL3799	9532L82W8CR202046	VW/MASCA GRANVIA E O	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2011	2012	225	7118	26.0	16.0	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
40	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
EZL3799	9532L82W8CR202046	VW/MASCA GRANVIA E O	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2011	2012	225	7118	26.0	16.0	4.13
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
40	DIESEL	190 - TRANSPORTE DE ESCOLARES					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	68.0%	N/A	20.0%	3.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	68.0%	N/A	20.0%	0.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Tipo de acessibilidade do veículo.:

TIPO C



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 017206636-30/2026

Chassi de identificação do veículo: 9532L82W8CR202046

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal:

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17

 **APROVADO**

DATA DA INSPEÇÃO
31/08/2026

DATA DE VALIDADE
N/A

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL		CNPJ DA ITL
De Paula Vilas Boas - Vistoria de Segurança Automobilística Ltda		08745464000139
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	5063232719	04870167425

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTA ITL LIMITA-SE ÀS CONDIÇÕES VERIFICADAS NO VEÍCULO NO ATO DA INSPEÇÃO. APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO, NÃO HÁ CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ORGANISMO SOBRE SUA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALTERAÇÕES, AVARIAS OU CONDIÇÕES POSTERIORES./ MODIFICADO PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR/ ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA (TIPOC)

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1064 - Inclusão de carroceria para Transporte Escolar sem alteração de lotação e/ou rearranjo

Autorização prévia:

Número: 26004195233

Nome do autorizador: DIRETORIA DE VEICULOS

CPF do autorizador: 28369256805

Observação:

Escopo 1000 - Acessibilidade para transporte de portadores de necessidades especiais, sem que haja

Autorização prévia:

Número: 26004195217

Nome do autorizador: DIRETORIA DE VEICULOS

CPF do autorizador: 28369256805

Observação:



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XVII



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus (X) Micro-Ônibus () Van

Placa: E2L4F46 Data: 15 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 815498

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			


CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

✓ **APROVADO** **REPROVADO**



Timemark

Foto 100% Real



© KY22CAUM1T2MCX Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:23

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© WEYETB21A4L94 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:23

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



Ter, 15 set. 2026 08:23


R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W

© C23GDDXMYGGM9W Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

© KWCYCW4RE466KN Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:23

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES



18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



UKXR6RMW4314XA Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:23

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



U92TCBDNEWTL3R Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:24

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES



18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



AARB3Y1EGPUM1U Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:24

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SIS-ESCOLAR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES N°. 3009126/2026

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO	CPF/CPNJ		
MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA	40546954000206		
ENDEREÇO			
PRACA COSTA PEREIRA			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE (S)
VITORIA	ES	29010080	



DADOS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO	SELO	MARCA/MODELO/VERSÃO	PLACA	
Passageiro	2026FO3DT4	M.BENZ/INDUSCAR FOZ O LO	EZLAF46	
POTÊNCIA/CILINDRADA	COR	COMBUSTÍVEL	PASSAGEIRO	CAP.CARGA
150	AZUL	Diesel	21	0,000
PBT(T)	CMT(T)	ANO DE FAB/MOD	CHASSI	CONFORME RESOLUÇÃO 924
9,100		2011/ 2012	9BM688277CB816275	SIM

DADOS PRINCIPAIS

DATA VISTORIA	VAL. VISTORIA	CERT. CRONOTACOGRÁFO	VAL. CRONOTACOGRÁFO
02/09/2026	02/03/2027	0011348601	03/10/2026

Este documento não pressupõe qualquer garantia, explícita ou implícita, relativa aos componentes vistoriados, nem isenta o fabricante / proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

IMAGENS DO VEÍCULO



OBSERVAÇÕES

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR REALIZADA CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN-ES DE NÚMERO 093 PUBLICADA NO DIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 24/06/2016.
Selo N°. 2026FO3DT4

9BM688277CB816275

APROVADO

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ
VITRAN ENGENHARIA LTDA	05.465.979/0003-59
TÉCNICO RESPONSÁVEL	CPF
Vando Rodrigues Viana	130.639.027-30

Vando Rodrigues Viana

Assinatura Técnico Responsável



SIS-ESCOLAR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES Nº: 3009126/2026

IMAGENS ADICIONAIS



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



1ª IMAGEM INTERIOR



2ª IMAGEM INTERIOR

DADOS DO CONDUTOR(ES)

CPF

79624332720

NOME

REGINALDO NUNES REZENDE

VALIDADE CURSO

17/12/2027





Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00394537424

PLACA

EZL4F46

EXERCÍCIO

2026

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

264836996104



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

56351603328

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/INDUSCAR FOZ O LO

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

EZL4F46/SP

CHASSI

9BM688277CB816275

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN ES (1520260205617A3E) em 04/09/2026 às 16:43:12.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

TRANSPORTE ESCOLAR

ALTERAÇÃO DOC. CARROC. CSV 017143503912026

ACESSIBILIDADE L CSV 017143503912026

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 34993600300038003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

150CV/****

PESO BRUTO TOTAL

9.1

MOTOR

904957U0964796

CMT

,

EIXOS

2

LOTAÇÃO

21P

CARROCERIA

TRANSPORTE DE ESCOLARES

NOME

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF / CNPJ

40.546.954/0002-08

LOCAL

VITORIA ES

DATA

04/09/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0011348601					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1318.02	Número de Série 20092528
Veículo MERCEDES-BENZ, MODELO: INDUSCAR FOZ O LO		Ano 2011	Pneu 215/75	Aro 17.5	RENAVAM 00394537424	CHASSI 9BM688277CB816275
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K021244100 G059811357 G059811360 G059811372 G059811385 Constante K: 128 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113021222336	
					Número do Protocolo 518020160549328082	
NOME DO POSTO DE SELAGEM GUARATAC CRONOTACÓGRAFOS LTDA		NOME DO POSTO PAC GUARATAC CRONOTACÓGRAFOS LTDA			Data Emitido em 17/01/2025 com validade até 03/10/2026	
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 31313811000176		NOME DO PROPRIETÁRIO RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR LTDA				

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

XVIII



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus ☒ Micro-Ônibus () Van

Placa: EZL 4F35 Data: 15 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 506788


ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark
Foto 100% Real



© 2D3KLCR3YYRPDK Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:24

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© XTG3KEEMPL9B4G Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:24

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

© LW3GMDYMPPTTRUD Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:25

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721693°S, 39.850971°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@00380038003@003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



ACC2wRL1wwPCN Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:25

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721693°S, 39.850971°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



Y6URUMLWB6YWKK Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:25

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721757°S, 39.851038°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0011349028					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo 1318.02	Número de Série 20089238
Veículo MERCEDES-BENZ, MODELO: INDUSCAR FOZ O LO		Ano 2011	Pneu 215/75	Aro 17.5	RENAVAM 00394534778	CHASSI 9BM688277CB812765
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K021243990 G059811069 G059811071 G059811084 G059811097 Constante K: 14500 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113009254282	
					Número do Protocolo 518020160530202632	
NOME DO POSTO DE SELAGEM GUARATAC CRONOTACÓGRAFOS LTDA		NOME DO POSTO PAC GUARATAC CRONOTACÓGRAFOS LTDA			Data Emitido em 17/01/2025 com validade até 02/10/2026	
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 31313811000176		NOME DO PROPRIETÁRIO RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR LTDA				

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SIS-ESCOLAR – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES Nº: 3009123/2026

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS LTDA

CPF/CNPJ

40546954000208

ENDEREÇO

PRACA COSTA PEREIRA

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

ES

CEP

29010060

TELEFONE(S)



DETRAN | ES

DADOS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO

Passageiro

SELO

2026NFL32R

MARCA/MODELO/VERSÃO

M BENZ/INDUSCAR FOZ O LO

PLACA

EZLAF35

POTÊNCIA/CILINDRADA

150

COR

AZUL

COMBUSTÍVEL

Diesel

PASSEIRO

21

CAP. CARGA

4,100

PBT(T)

9,100

CMT(T)

9,100

ANO DE FAB/MOD

2011/2012

CHASSI

9BM68X277CB812765

CONFORME RESOLUÇÃO 924

SIM

DADOS PRINCIPAIS

DATA

VISTORIA

02/09/2026

VAL. VISTORIA

02/03/2027

CERT.

CRONOTACOGRAFO

0011349028

VAL.

CRONOTACOGRAFO

02/10/2026

Este documento não pressupõe qualquer garantia, explícita ou implícita, relativa aos componentes vistoriados, nem isenta o fabricante / proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

IMAGENS DO VEÍCULO



OBSERVAÇÕES

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR REALIZADA CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN-ES DE NÚMERO 093 PUBLICADA NO DIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 24/06/2016.

Selo Nº 2026NFL32R

9BM68X277CB812765

APROVADO

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL

VITRAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ

05.465.979/0003-59

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Claudio Rodrigues Santos

CPF

104.160.977-90

Assinatura Técnico Responsável



SIS-ESCOLAR – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES Nº: 3009123/2026

IMAGENS ADICIONAIS



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



1ª IMAGEM INTERIOR



2ª IMAGEM INTERIOR

DADOS DO CONDUTOR(ES)

CPF

79624332720

NOME

REGINALDO NUNES REZENDE

VALIDADE CURSO

17/12/2027



DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00394534778

PLACA

EZL4F35

EXERCÍCIO

2026

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

264836998433



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

90584945357

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/INDUSCAR FOZ O LO

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

EZL4F35/SP

CHASSI

9BM688277CB812765

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN ES (1520260205617A3E) em 04/09/2026 às 16:43:51.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALTERAÇÃO DOC. CARROC. CSV 017151371442026
ACESSIBILIDADE L CSV 017151371442026
TRANSPORTE ESCOLAR

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 34993600300038003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

4.1

POTÊNCIA/CILINDRADA

150CV/****

PESO BRUTO TOTAL

9.1

MOTOR

904957U0961891

CMT

9.1

EIXOS

2

LOTAÇÃO

21P

CARROCERIA

TRANSPORTE DE ESCOLARES

NOME

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF / CNPJ

40.546.954/0002-08

LOCAL

VITORIA ES

DATA

04/09/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

ANEXO

XIX



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus () Micro-Ônibus (X) Van

Placa: FQJ 3173 Data: 15/09/2026 Hora: 09 : 00 KM: 163875

ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			


CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒	APROVADO	☐	REPROVADO
-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------



Timemark

Foto 100% Real



ESCOLAR



Ter, 15 set. 2026 08:14


R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W


© KPNDGE6EUHG1AX Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



TXACMULDKYWLEB Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:15

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



© XN63KE3GKNTGT Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:14

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



Ter, 15 set. 2026 08:14

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W


MwX36UJXENE2wL Timemark Verified



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© RTRYB9TB1UHPPP Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:15

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark

Foto 100% Real



WDG6TXN4C34wMP Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:14

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0011882097					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca FIP			Modelo FIP-SPY32	Número de Série 00094432
Veículo I, MODELO: JINBEI TOPIC SL		Ano 2013	Pneu 205/70	Aro 15	RENAVAM 01014665180	CHASSI LSYHDAAB9EK032938
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K025253819 K025253821 Constante K: 5400 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113022485047	
					Número do Protocolo 518020160552334974	
NOME DO POSTO DE SELAGEM DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME.		NOME DO POSTO PAC DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME.			Data Emitido em 08/07/2025 com validade até 13/03/2027	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SIS-ESCOLAR – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES N°. 3009111/2026

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPE/CPNJ

40546954000208

ENDEREÇO

PRACA COSTA PEREIRA

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

ES

CEP

29010080

TELEFONE (S)



DETRAN | ES

DADOS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO

Passageiro

SELO

20268MVAHR

MARCA/MODELO/VERSÃO

I/JINBEI TOPIC SL

PLACA

FQJ3173

POTÊNCIA/CILINDRADA

123/1977

COR

BRANCA

COMBUSTÍVEL

Gasolina

PASSAGEIRO

16

CAP.CARGA

0,900

PBT(T)

2,800

CMT(T)

3,000

ANO DE FAB/MOD

2013/ 2014

CHASSI

LSYHDAAB9EK032938

CONFORME RESOLUÇÃO 924

SIM

DADOS PRINCIPAIS

DATA
VISTORIA

02/09/2026

VAL. VISTORIA

02/03/2027

CERT.
CRONOTACOGRÁFO

0011882097

VAL.
CRONOTACOGRÁFO

13/03/2027

Este documento não pressupõe qualquer garantia, explícita ou implícita, relativa aos componentes vistoriados, nem isenta o fabricante / proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

IMAGENS DO VEÍCULO



OBSERVAÇÕES

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR REALIZADA CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN-ES DE NÚMERO 093 PUBLICADA NO DIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 24/06/2016.
Selo N°. 20268MVAHR

LSYHDAAB9EK032938

APROVADO

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL

VITRAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ

05.465.979/0003-59

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Claudio Rodrigues Santos

CPF

104.160.977-90

Assinatura Técnico Responsável



SIS-ESCOLAR – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES Nº.: 3009111/2026

IMAGENS ADICIONAIS



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



1ª IMAGEM INTERIOR



2ª IMAGEM INTERIOR

DADOS DO CONDUTOR(ES)

CPF

79624332720

NOME

REGINALDO NUNES REZENDE

VALIDADE CURSO

17/12/2027



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01014665180

PLACA

FQJ3I73

EXERCÍCIO

2026

ANO FABRICAÇÃO

2013

ANO MODELO

2014

NÚMERO DO CRV

264836994691



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

63328868088

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/JINBEI TOPIC SL

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

FQJ3I73/SP

CHASSI

LSYHDAAB9EK032938

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 13/09/2026 às 12:29:23.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA
ALTERAÇÃO DOC. CARROC. CSV 017131501782026
TRANSPORTE ESCOLAR
ALTERAÇÃO DOC. LOTAÇÃO

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador: 3400360031003800380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

0.9

POTÊNCIA/CILINDRADA

123CV/1977

PESO BRUTO TOTAL

2.8

MOTOR

056619

CMT

3.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

TRANSPORTE DE ESCOLARES

NOME

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF / CNPJ

40.546.954/0002-08

LOCAL

VITORIA ES

DATA

04/09/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

ANEXO

XX



VISTORIA VEICULAR – PREGÃO Nº 026/2026

Tipo de Veículo: () Ônibus () Micro-Ônibus ☒ Van

Placa: FFN 8638 Data: 15 / 09 / 26 Hora: 09 : 00 KM: 65390



ITEM	DESCRIÇÃO	OK	N/OK	N/A	OBSERVAÇÃO
1	Documentos e Licenças do Veículo	✓			
2	Placas (dianteira e traseira)	✓			
3	Tacógrafo (aparelho e disco)	✓			
4	Portas	✓			
5	Buzina / Sirene de Ré	✓			
6	Sistema de Direção	✓			
7	Sistema de Freio	✓			
8	Cinto de Segurança do Motorista	✓			
9	Cintos de Segurança dos Passageiros	✓			
10	Extintor / Suporte do Extintor	✓			
11	Limpador de Para-Brisa	✓			
12	Sinalização Elétrica (faróis, luz de ré, luz de freio, setas)	✓			
13	Vazamentos de Fluidos em Geral	✓			
14	Poltronas	✓			
15	Iluminação Interna	✓			
16	Painel de Instrumentos	✓			
17	Nível do Óleo do Motor	✓			
18	Nível de Água	✓			
19	Nível de Combustível	✓			
20	Ruídos Anormais	✓			
21	Vidros (retrovisores, para-brisa, janelas)	✓			
22	Pintura / Limpeza	✓			
23	Lataria	✓			
24	Pneus (calibragem e desgaste)	✓			

CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

☒ **APROVADO** ☐ **REPROVADO**



Timemark
Foto 100% Real



MEMPHXXYEDRHTL Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:11

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

© KEMU39A3R16L2M Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:13

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real

Ter, 15 set. 2026 08:12



R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Timemark

Foto 100% Real



3A1HEEYK6PEXEX Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:12

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES


18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 340036003@003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Timemark

Foto 100% Real



© YH96PT1KE9GHE1 Timemark Verified


Ter, 15 set. 2026 08:13

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Timemark
Foto 100% Real



© C2R1DPYA3L6K4T Timemark Verified

Ter, 15 set. 2026 08:13

R. Duque de Caxias, 192 - Carapina, São
Mateus - ES

18.721594°S, 39.851115°W



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0012647088					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca FIP			Modelo FIP-SPY32	Número de Série 14400
Veículo JINBEI, MODELO: FABUSFORMA M35		Ano 2012	Pneu 195/70	Aro 15	RENAVAM 00551071389	CHASSI LSYHDAAB7DK043886
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K034407581 K034407594 Constante K: 5280 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113024124777	
					Número do Protocolo 518020160554164006	
NOME DO POSTO DE SELAGEM GUARATAC CRONOTACÓGRAFOS LTDA		NOME DO POSTO PAC GUARATAC CRONOTACÓGRAFOS LTDA			Data Emitido em 18/02/2026 com validade até 02/10/2027	

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SIS-ESCOLAR – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES N°: 3009275/2026

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

MEIRA SERVICOS COMBINADOS LTDA

CPF/CPNJ

40546954000208

ENDEREÇO

PRACA COSTA PEREIRA

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

ES

CEP

29010080

TELEFONE (S)

DETRAN | ES

DADOS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO

Passageiro

SELO

2026657Z8T

MARCA/MODELO/VERSÃO

I/JINBEI FABUSFORMA M35

PLACA

FFN8E38

POTÊNCIA/CILINDRADA

123/1977

COR

PRETA

COMBUSTÍVEL

Gasolina

PASSAGEIRO

16

CAP.CARGA

1,000

PBT(T)

2.800

CMT(T)

3,000

ANO DE FAB/MOD

2012/ 2013

CHASSI

LSYHDAAB7DK043886

CONFORME RESOLUÇÃO 924

SIM

DADOS PRINCIPAIS

DATA
VISTORIA

04/09/2026

VAL. VISTORIA

04/03/2027

CERT.
CRONOTACOGRAFO

0012647088

VAL.
CRONOTACOGRAFO

02/10/2027

Este documento não pressupõe qualquer garantia, explícita ou implícita, relativa aos componentes vistoriados, nem isenta o fabricante / proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

IMAGENS DO VEÍCULO



OBSERVAÇÕES

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR REALIZADA CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN-ES DE NÚMERO 093 PUBLICADA NO DIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 24/06/2016.
Selo N°: 2026657Z8T

LSYHDAAB7DK043886

APROVADO

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL

VITRAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ

05.465.979/0003-59

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Vando Rodrigues Viana

CPF

130.639.027-30

Vando Rodrigues Viana

Assinatura Técnico Responsável



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> - GTI - DETRAN-ES
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SIS-ESCOLAR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - ESPÍRITO SANTO
VITRAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.465.979/0003-59
LAUDO DE VISTORIA TRANSPORTE DE ESCOLARES Nº.: 3009275/2026

IMAGENS ADICIONAIS



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



1ª IMAGEM INTERIOR



2ª IMAGEM INTERIOR



DADOS DO CONDUTOR(ES)

CPF

79624332720

NOME

REGINALDO NUNES REZENDE

VALIDADE CURSO

17/12/2027



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360034003800380034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MÊS 03

ANO 27

FFN8E38



2026657Z8T

VALIDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR

INSTRUCCIONES DE USO



OBSERVAÇÕES

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR REALIZADA CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN-ES DE NÚMERO 093 PUBLICADA NO DIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 24/06/2016.
Selo N°: 2026657Z8T

LEYHDAAB/DK043886

APROVADO

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL

VITRAN ENGENHARIA LTDA

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Vando Rodrigues Viana

CNPJ

05.465.979/0003-59

CPF

130.639.027-30

Vando Rodrigues Viana
Assinatura Técnico Responsável



Autenticar documento em <https://pmsomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360030003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400360030003000350036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **NELSON GAMA MEDEIROS** em **18/09/2026 12:52**

Checksum: **B9D157165703D53D7370C984FFB45B8F148F695207BC58D71B8C0F8DCC51453C**



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360030003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400360031003800380034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **NELSON GAMA MEDEIROS** em **24/09/2026 16:46**

Checksum: **1D6C2F5B17604DF734E5C04B73CFA5E9A9AB6DC2271DDC7E592B8DAE84A7E142**



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360031003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.