



SÃO MATEUS
Prefeitura

Secretaria Municipal De Saúde

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Realizado visita técnica no laboratório LAPAES, localizado no endereço, Rua das Palmeiras, nº685 ed. Contemporâneo Empresarial, Santa Lúcia, Vitória- ES 29056-210, no dia 17 de setembro de 2021. A visita foi realizada junto com a gerente do laboratório Cintia de Almeida Correa. O laboratório é equipado de acordo com a necessidade dos exames realizados. Todos os laudos são assinados por profissionais habilitados patologistas, todos funcionários possuem certificado de qualificação profissional e número de inscrição nos Conselhos de Classe, realiza o registro de todos os resultados de exames e mantém cópias por um período mínimo de 5 anos. Realiza controle de validade dos insumos, o laboratório dispõe de área física que possibilite o fluxo correto e realização das atividades com segurança e eficácia, local limpo e organizado, o laboratório não possui sala para coleta ginecológica pois é exclusivo e para análise de material. Foi identificada conformidade em todos os requisitos de atendimento.

Ritielly Moreira Gomes
Enf e Coordenadora do Prog. Saúde
da Mulher e Materno Infantil
COREN-ES 606.753

Ritielly Moreira Gomes
Referencia técnica do Programa Saúde da Mulher

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA MULHER E MATERNO INFANTIL		Visita Técnica					
Empresa Visitada: Laboratório LAPAES		Assinatura do técnico:							
Visitador Técnico: <i>Ritelly Moreira Gomes</i>		Nº de conformidades							
Data da visita: <i>17/09/2021</i>		Nº de itens Avaliados		Índice de conformidade					
Responsável técnico da empresa visitada: <i>Ritelly Moreira Gomes</i>		Nº de conformidades							
LEGENDA Conformidade: atendimento a requisito legal, da instituição, de normas ou de clientes. / Não-conformidade: não atendimento ao requisito legal, da instituição, de normas ou de clientes. / NA: Item que não se aplica ao processo específico									
Item	RECURSOS HUMANOS	C	NC	NA	Constatado nos casos de Não Conformidade - NC	Análise de Causa Raiz	C	NC	Constatado
1	Possui responsável técnico?	☒							
2	Todos os laudos são assinados por profissionais habilitados patologistas, citopatologista e/ou colposcopista?	☒							
3	Todos os funcionários possuem certificado de qualificação profissional e número de inscrição nos Conselhos de Classe?	☒							
4	Possui política de treinamento?	☒							
5	Há registros dos treinamentos realizados?	☒							

Ritelly Moreira Gomes
 Enfª Coordenadora do Prog. Saúde
 da Mulher e Materno Infantil
 COREN-ES 606.753

[illegible]

15	O laboratório dispõe de área física que possibilite o fluxo correto e realização das atividades com segurança e eficácia?	X							
16	Local limpo e organizado?	X							
17	Iluminação adequada?	X							
18	Paredes, pisos e tetos laváveis e em bom estado de conservação?	X							
19	Todos os setores destinados aos ensaios laboratoriais são providos de bancada impermeável e resistente com pia e água corrente?	X							
20	O espaço físico é suficiente para atender a demanda dos procedimentos de rotina?	X							
21	Dispõe de setores individualizados, no mínimo: Recepção, área técnica, área de microscopia, área administrativa.	X							
22	Existe programa de desratização e desinsetização, com registro?	X							
23	As aberturas das janelas encontram-se protegidas contra a entrada de insetos, roedores e outros?	X							
24	Possui sala para coleta ginecológica? É exclusiva e provida de mesa, lavatório e sanitário com ducha?	X							
25	Dispõe de local externo adequado para guardar rejeitos (resíduos hospitalares) até o horário da coleta para descarte?	X							
26	Dispõe de área própria para arquivo morto?	X							

laboratório somente de análise

[illegible]

35	Os registros das análises são claros?	X							
36	Os registros são devidamente arquivados e de fácil rastreamento?	X							
TOTAL		0	0	0					